



Návod na použitie
Číslicový teplomer
Kat.č. 810 - 210



Všeobecné pokyny

Teplomer 810-210 je číslicový teplomer s veľkoplošným displejom prednostne určeným na meranie teploty v chladničkách i v mraziacich boxoch. Teplomer má jeden interný – ROOM (zabudovaný) a jeden externý teplotný snímač - FRIDGE. Kábel externého teplotného snímača - FRIDGE je spojený s ukazovateľom teploty napevno (nedá sa odpojiť). Dĺžka kábla externého teplotného snímača je 1 meter. Súčasťou externého snímača je prísavka, preto miesto, kde bude snímač pripevnený, je potrebné očistiť od mastnoty. Prístroj má na pravej prednej strane zhora nadol tri prepínače: MAX/MIN, FRIDGE/ROOM, ALARM SET.

Na zadnej strane sa nachádza mechanická opierka, červené tlačidlo prepínania fyzikálnych jednotiek °C/°F a kryt batériového priestoru.

Pokyny pre používanie

1. Aktivovanie teplomera: pohybom doprava - tak ako to znázorňuje šípka na kryte - dajte dolu veko batériového priestoru a vložte do neho priloženú batériu. Dbajte pri tom na správnu polaritu. Ozve sa 2x zapípnutie, čo signalizuje aktivovanie teplomera. Opačným postupom dajte späť kryt batériového priestoru. Z displeja dajte dolu ochrannú, priesvitnú fóliu.
2. Teplomer môžete použiť tak, že ukazovateľ teploty nalepíte prostredníctvom suchého zipsu na dvierka mraziaceho boxu alebo chladničky a externý snímač vložte do mraziaceho boxu.
3. Iný spôsob použitia teplomeru je taký, že ukazovateľ nalepíte prostredníctvom suchého zipsu na vonkajšiu nepohyblivú časť chladničky a externý snímač umiestnite do chladničky (mrazničky, respektíve mraziaceho boxu).
4. Výmena batérie: Ak číslice a znaky na displeji zblednú (odčítanie teploty sa stane obtiažnym), batériu ihneď vymeňte. Použite batériu s deklarovaným napätím 1,5 V, typu AAA. Pri výmene dbajte na správnu polaritu batérie voči kontaktom v teplomere .

Prepínanie fyzikálnych jednotiek °C/°F

Na zadnej strane prístroja je červené tlačidlo, ktorým máte možnosť prepínať meracie jednotky °C/°F. Zobrazenie fyzikálnej jednotky – symbol, je na displeji vpravo dolu.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



MAX/MIN

Pomocou tohto tlačidla, ktoré sa nachádza na pravej strane (prvé zhora), je možné vyvolať na displej maximálnu a minimálnu teplotu, ktorá bola teplomerom za posledné obdobie zapamätaná. Po prvom stlačení sa objaví na displeji maximálna teplota a v ľavom hornom rohu sa objaví symbol MAX. Pri druhom stlačení sa objaví na displeji minimálna teplota a v ľavom hornom rohu sa objaví symbol MIN. Po treťom stlačení sa teplomer vráti do meracieho módu.

Ak chcete pamäť MAX/MIN vynulovať, držte tlačidlo stlačené po dobu 3 až 4 sekundy (teplomer 2x pípne a symbol na ľavej strane zmizne). Od tohto okamihu začne teplomer zaznamenávať nové hodnoty MIN/MAX.

Tlačidlo FRIDGE/ROOM

Stláčaním tohto tlačidla, prepínate teploty zobrazované na displeji. Symboly **FRIDGE** alebo **ROOM** sú na displeji postupne zobrazované vpravo hore.

ROOM (miestnosť) je teplota snímača zabudovaného v prístroji.

FRIDGE (chladnička) je teplota zo sondy s prísavkou.

Nastavenie alarmu

Zvukový alarm možno nastaviť len pre externú teplotnú sondu, teda FRIDGE. Stlačte a podržte tlačidlo „ALARM SET“, vľavo na displeji sa objaví symbol AL **a teplotný údaj bude blikať**. Výraz **HIGH** – znamená, že budete nastavovať **hornú teplotnú hranicu**. Jej zmenu dosiahnete stláčaním červeného tlačidla vzadu na prístroji. Ak držíte červené tlačidlo trvalo stlačené, teplotný údaj bude meniť kontinuálne – bude rolovať. Zvolenú hranicu potvrdíte stlačením tlačidla ALARM SET. Po stlačení sa objaví vpravo hore symbol **LOW – spodná hranica**. Postupujte tak, ako už bolo popísané. Po nastavení hraníc alarmu stlačte tlačidlo ALARM SET, aby symbol AL zmizol z displeja. Tým sa dostanete do normálneho meracieho módu. Ak dôjde k prekročeniu nastavenej hranice, teplomer začne pípať. **Zvukový signál trvá len 5 sekúnd a opakuje sa každých 55 sekúnd.**

EMC/RFI

vplyv rušivého elektromagnetického poľa: v prípade, že teplomer budete používať v priestore, kde je intenzita elektromagnetického poľa nad 3V/m, môže byť presnosť merania ovplyvnená, avšak táto skutočnosť nespôsobí trvalé zmeny v prístroji.

Záruka

na prístroj platí záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto sa vzťahuje na mechanické a elektrické výrobné vady. Prístroj neobsahuje žiadne servisovateľné časti, preto pokus o opravu neoprávnenou osobou znamená stratu záruky. V prípade potreby servisného zásahu zašlite preto prístroj predajcovi. Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy spôsobené neopatrným, alebo nedbalým zaobchádzaním.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.: 0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk